



Pegelwerte  
LrT  
in dB(A)

- = 35
- = 40
- = 45
- = 50
- = 55
- = 60
- = 65
- = 70
- = 75
- = 80
- = 85

Legende

- Rammarbeiten
- Gebäude
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
- bestehende Schallschutzwand



**Bonk - Maire - Hoppmann GbR**  
Geräusche - Erschütterungen - Bauakustik  
Beratende Ingenieure VBI  
Mess-Stelle nach §§ 26, 28 BImSchG

Rostocker Str. 22  
30823 Garbsen  
Tel.: 05137 8895-0  
Fax: 05137 8895-95

Gutachten Nr.: - 07620/5 -

Anlage 13.2.2 Blatt: 1

Maßstab: 1 : 5000

Datum		Zeichen
bear.	28.03.2014	sk
gez.	28.03.2014	sk
gepr.	28.03.2014	kr

Lageplan  
Isophonen - Rammarbeiten  
Bereich Accum (Tageszeitraum)